

Tolerančné polia

Rozmer mm		Tolerancia mm	
od	do		
0	10	2	-2
10,1	100	3	-2
100,1	400	4	-3
400,1	800	5	-5
800,1	1200	8	-5
1200,1	1600	10	-7
1600,1	2000	15	-10
2000,1		1%	-0,7%